

TORK® nsi INDUSTRIES


403B

EASY-SET BASIC TIMER

RATINGS:

- 125VAC, 60Hz
- 15A Resistive/General Purpose
- 500W Tungsten
- 500VA Electronic Ballast
- 1/3HP Motor

Push tab down to turn ON, up to turn OFF for desired duration. Rotate dial clockwise to set time. Align with arrow. Set slide switch to TIMER for automatic setting, or to ON for permanent ON.



MINUTERIE DE BASE FACILE À RÉGLER

CARACTÉRISTIQUES :

- 125 V c.a., 60 Hz
- 125 V c.a., 15 A résistif/usage général
- 500 W tungstène
- 500 VA Ballast électronique
- 1/3 HP

Poussez la languette vers le bas pour mettre la minuterie en marche, ou poussez-la vers le haut pour l'éteindre.

Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure. Ajustez l'heure avec la flèche. Glissez l'interrupteur à TIMER (minuterie) pour un réglage automatique, ou à ON (marche) pour mettre la minuterie en marche pour une durée indéterminée.

TEMPORIZADOR BÁSICO DE CONFIGURACIÓN SENCILLA

CLASIFICACIONES:

- 125 VAC, 60 Hz
- 15 A resistif/usage général
- 500 VATIOS Tungsteno
- 500 VA Balastro electrónico
- 1/3 HP

Presione el botón hacia abajo para encenderlo y hacia arriba para apagarlo. Gire el selector en la dirección de las manecillas del reloj para fijar la hora. Alinee la hora con la flecha. Coloque el interruptor deslizante a TIMER (temporizador) para el ajuste automático o en ON para que se quede permanentemente encendido.

LI-997 (A) www.nsiindustries.com

FOR TECHNICAL SUPPORT:
SOUTIEN TECHNIQUE :
PARA COMUNICARSE CON
EL SERVICIO TÉCNICO:
877-230-7874